



KANOMAX
The Ultimate Measurements

Piezobalance Dust Monitor

Model 3521/3522

Respirable Aerosol Mass Monitor


While conventional dust meters "count" particulates, the Piezobalance dust meter "weighs" the mass concentration of particulates eliminating the need for a gravimetric sampling.

Applications

- ตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคาร
- สุขอนามัยในงานอุตสาหกรรม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การควบคุมคุณภาพผลิต
- การวิจัยในห้องปฏิบัติการ

Features

- วัดปริมาณฝุ่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ PM10 หรือ PM2.5 เช่น ฝุ่นละออง, คิว, เหม่า, ไอน้ำมัน
- แสดงผลการวัดปริมาณฝุ่นทันทีและต่อเนื่อง
- บันทึกข้อมูล 500 ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอ หรือ พิมพ์
- เชื่อมต่อกับ PC เพื่อ Download ข้อมูลผ่าน Software รายงานผลการวัด หรือแสดงผล Real-Time ขนาดตรวจวัด
- บำรุงรักษาและใช้งานง่าย



Software Included



Piezobalance Dust Monitor Model 3521/3522 Specifications

หลักการวัด	Piezobalance
ขนาดฝุ่น	0.1 to 10 (3521) or 0.1 to 2.5 (3522)
ช่วงการวัด	0.01 to 10.00 mg/m ³
อัตราการดูดอากาศ	1.0 L/min
บันทึกข้อมูล	500 measurements
เชื่อมต่อ PC	RS232C
แหล่งพลังงาน	Ni-MH Battery or AC 100 - 240 V
ขนาด	W2.6" x H7.1" x D5.9"
น้ำหนัก	3.9 lbs (1.75 kg)

Specifications are subject to change without notice.

Kanomax USA, Inc.
P.O. Box 372
219 US Hwy 206, Andover, NJ 07821 U.S.A.
TEL: 1-800-247-8887 (USA) / 1-973-786-6386
FAX: 1-973-786-7586
E-mail: info@kanomax-usa.com
URL: www.kanomax-usa.com



Distributed by: